



Comunicat de presa

Ca urmare a aparitiei in presa din Romania a unor informatii cu privire la situatia amplasamentului de la Cernobil, Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) a contactat Autoritatea de Reglementare si Control din Ucraina (State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine) pentru a obtine informatii oficiale. In urma datelor comunicate de catre autoritatea ucrainiana pentru perioada 01-10 mai 2021, CNCAN face urmatoarele precizari:

- Instalatiile si echipamentele de pe amplasamentul Cernobil au functionat normal fara intrerupere si in conformitate cu procedurile si instructiunile de operare;
- Sistemele de monitorizare radiologica au functionat in mod continuu si fara disfunctionalitati;
- Densitatea fluxului de neutroni si debitele dozelor de radiatie gama masurate pe amplasament nu au depasit limitele de operare;
- Nu au fost identificate situatii de urgenta.

In concluzie, informatiile aparute in spatiul public nu au un fundament real.

De asemenea, pentru o mai buna informare, va transmitem link-uri cu informatii despre situatia radiologica din zona Cernobil.

<http://www.srp.ecocentre.kiev.ua/MEDO-PS/index.php?lang=ENG>

<https://chnpp.gov.ua/en/>

13 mai 2021